

eakin dot®

Ring mit 80 mm Durchmesser

Wählen Sie die eakin dot® 2-Teiler bei einer parastomalen Hernie

4 Gründe, die dafür sprechen:

1. Die Wahl des richtigen Produkts wurde als wichtiger Aspekt bei der allgemeinen Genesung nach einer Stomaanlage identifiziert.¹
2. Pflegekraft und Patient möchten eine vorhersehbare und zuverlässige Tragezeit erreichen.²
3. Eine parastomale Hernie ist eine häufige Komplikation nach einer Stomaoperation.³
4. Eine parastomale Hernie kann die Stomaversorgung für die Pflegekraft und den Patienten zur Herausforderung machen, da sie die Tragezeit verkürzen und Undichtigkeiten begünstigen kann.^{3,4}

Fallbericht von:

Emma Ludlow, STN, Countries, Neuseeland

Referenzen:


1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society (WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Osborne W, North J, Williams J (2018) Using a risk assessment tool for parastomal hernia prevention. British Journal of Nursing 27(5):15-19 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

Krankengeschichte:

- 79-jähriger Patient
- 2003 wurde eine permanente Kolostomie nach Rektumkarzinom angelegt
- Grosse parastomale Hernie (3-mal behoben)
- Aufgrund der kardialen Vorgeschichte kommt der Patient nicht für eine weitere Operation in Frage
- Über 15 Jahre wurden verschiedene 1- und 2-teilige plane und konvexe Produkte ausprobiert

Probleme:

- Zeitweilige Blockaden
- Hochvolumige explosive Ausscheidung alle 2 Tage
- Stoma häufig innerhalb von 4 Stunden nach Anbringung durch Beugen und hohe Ausscheidung undicht
- Vertrauensverlust durch mangelnde Sicherheit des Produkts



«Deutlicher Sieg für eakin dot®. Schlägt andere Produkte um Meilen. Was will man mehr?»



Einschätzung der Pflegekraft:

- Gesundes Stoma, minimale Protrusion, aufgrund der Hernie unterhalb der Hautebene, befindet sich in tiefer Senke.
- Mehrere Narben oberhalb und seitlich des Stomas.
- Verwendet aktuell eine 2-teilige konvexe Versorgung mit eakin Cohesive® Hautschuttring.
- Patient ist bereit, das eakin dot® 2-teilige plane System mit eakin Cohesive® Hautschuttring zu testen.

Stomatherapeut empfiehlt

eakin dot® 2-Teiler mit 80-mm-Ring:

- Die grosse Basisplatte ist bis zu 50 mm ausschneidbar – ideal für eine grosse Hernie
- skinsmart™ Hydrokolloid bietet Soforthaftung und längere Tragezeit

Ergebnis:

- Höhere Haltbarkeit von skinsmart™ Hydrokolloid bietet bis zu 7 Tage Tragezeit.
- Sicherer Verschluss verhindert Abfallen des Beutels beim Beugen.
- Schaumstoffbeschichtung für höchsten Komfort.
- Niedriges, diskretes Profil als zusätzlicher Vorteil.

Klinische Evidenz für die Wahl der eakin dot® 2-Teiler:

- Verbesserte Tragezeit
- Sicher und zuverlässig
- skinsmart™ Hydrokolloid für längere Tragezeit
- Erfüllt die Bedürfnisse von Stomapatenten

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

Der Patient im Fallbericht wurde durch eine Stomatherapeutin untersucht und beraten.

ED2PC/CS9 (DE)